

8月27日 札幌市内におけるタイヤ脱落事故について

8月27日に札幌市内において当社が所有・使用する車両のタイヤ脱落事故が発生させました。当社のLPガス販売業務に使用している車両において、走行中に左後輪のタイヤ2本が突然脱落し、そのうち1本が対向車両に接触する物損事故となりました。幸いにも人的被害はございませんでしたが、重大な事故につながりかねない事案であり、深く反省しております。

現在、詳細な原因について調査を進めておりますが、現時点では、ホイールを固定するナットが何らかの理由で緩み、その結果タイヤが脱落したものと考えております。

当社では、今回の事故を重く受け止め、保有車両の一斉点検を指示いたしました。また、車両の所有者・使用者としての責任を改めて認識し、整備・点検体制の精度向上と再発防止策の徹底に全力で取り組んでまいります。

関係者の皆様、地域の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

本件に関するお問合せ窓口

<https://www.nx-shoji.com/inquiry/general/privacy.html>